





# **BACINO ASO**

triennio 2018-2020







# FIUME ASO TRATTO 1 C.I.\_A IT 11\_R025\_TR01\_A



CORPO IDRICO GUADABILE MACROTIPO: M1/Ma TIPO: 13SS2T CORPO IDRICO NATURALE

STAZIONE: R110251AS x: 2385817 y: 4749266 Comune: Montemonaco Località: Isola San Giorgio

## CORPO IDRICO A RISCHIO MONITORAGGIO OPERATIVO



La stazione si trova a 750 m s.l.m. a circa 1 km a monte della diga di Gerosa e ad una distanza dalla sorgente di circa 8 km. In questo tratto il fiume presenta un buon grado di naturalità ed è possibile distinguere l'alternanza dei tratti di riffle e di pool con ampia diversificazione di microhabitat che favoriscono lo sviluppo di comunità biologiche stabili. Il substrato dell'alveo bagnato è costituito prevalentemente da massi, ciottoli e ghiaia. La fascia perifluviale è costituita da formazioni arboree ed arbustive su entrambe le sponde che conferiscono un'elevata ombreggiatura.

Il territorio circostante è caratterizzato da attività urbane ed ha prevalentemente uso agricolo.

# - MACROINVERTEBRATI

STATO ECOLOGICO

CLASSE STATO ECOLOGICO: BUONO AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: ALTA




DIATOMEE

LIMECO

SOSTANZE NON PRIORITARIE

STATO ECOLOGICO 2015-2017



STATO ECOLOGICO 2018-2020



TREND OBIETTIVO



Il corpo idrico è caratterizzato da una buona qualità ecologica, confermata dagli indicatori monitorati, e non mostra variazioni rispetto al ciclo di monitoraggio precedente.


L'obiettivo di buona qualità ecologica è stato raggiunto.

#### INDICATORI BIOLOGICI



Sia gli indicatori biologici che i parametri chimico-fisici (limeco) presentano stabilmente una classe di qualità buona/elevata.

#### **LIMECO**



Legenda

ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.D.

#### **CLASSE STATO CHIMICO: BUONO**

#### AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: MEDIA



STATO CHIMICO 2015-2017









**OBIETTIVO** 

Non sono state rilevate criticità nel monitoraggio delle sostanze chimiche prioritarie e pertanto al corpo idrico è attribuito uno stato chimico buono.

L'obiettivo di buona qualità chimica è stato raggiunto.

Legenda

BUONO NON BUONO

**PRESSIONI** 

(Analisi pressioni 2019)

#### **INQUINAMENTO CHIMICO**

PRESENZA METALLI

## **BACINO ASO**



# FIUME ASO TRATTO 1 C.I.\_B IT 11\_R025\_TR01\_B



CORPO IDRICO GUADABILE MACROTIPO: M4/Mf TIPO: 13SS3T CORPO IDRICO FORTEMENTE MODIFICATO

STAZIONE: R110252AS x: 2389197 y: 4751873 Comune: Comunanza Località: ponte a valle diga di Gerosa

## CORPO IDRICO A RISCHIO MONITORAGGIO OPERATIVO



Il sito è ubicato 1 km a valle della diga di Gerosa ad una distanza dalla sorgente di circa 15 km e a 585 m s.l.m.
Il substrato è costituito da massi, ciottoli, ghiaia.
La fascia perifluviale risulta ben strutturata ed è costituita prevalentemente da formazioni arboree e arbustive su

Il territorio circostante è caratterizzato da attività urbane ed ha prevalentemente uso agricolo.

# DIATOMEE LIMECO SOSTANZE NON PRIORITARIE

STATO ECOLOGICO

CLASSE STATO ECOLOGICO: BUONO
AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: ALTA



STATO ECOLOGICO 2015-2017

2018-2020

STATO ECOLOGICO

entrambe le sponde.

TREND

**OBIETTIVO** 




non mostra variazioni

Il corpo idrico è caratterizzato da una buona qualità ecologica, confermata dagli indicatori monitorati, e non mostra variazioni rispetto al ciclo di monitoraggio precedente.

L'obiettivo di buona qualità ecologica è stato raggiunto.


#### **INDICATORI BIOLOGICI**



Sia gli indicatori biologici che i parametri chimico-fisici (limeco) presentano una classe di qualità buona/elevata.

Il trend per i macroinvertebrati ed il limeco è stabile, per le diatomee è in aumento.

**LIMECO** 



ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.D.

#### **CLASSE STATO CHIMICO: BUONO**

#### AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: MEDIA



STATO CHIMICO 2015-2017



STATO CHIMICO 2018-2020







**OBIETTIVO** 

Non sono state rilevate criticità nel monitoraggio delle sostanze chimiche prioritarie e pertanto al corpo idrico è attribuito uno stato chimico buono.

L'obiettivo di buona qualità chimica è stato raggiunto.

Legenda
BUONO NON BUONO

_
Z
$\overline{o}$
<u> </u>
<b>SS</b>
ш
~
Δ.

DIFFUSE IDROMORFOLOGICHE IDROMORFOLOGICHE

2.2 USO AGRICOLO
2.4 TRASPORTI
4.2 DIGHE, BARRIERE E CHIUSE
4.3 ALTERAZIONE IDROLOGICA

#### **INQUINAMENTO CHIMICO**

PRESENZA PESTICIDI E METALLI

## **BACINO ASO**



STATO ECOLOGICO

### FIUME ASO TRATTO 2 C.I.\_A IT 11\_R025\_TR02\_A



CORPO IDRICO GUADABILE MACROTIPO: M4/Mg TIP0: 12SS3T CORPO IDRICO FORTEMENTE **MODIFICATO** 

STAZIONE: R110256AS x: 2425487 y: 4772865 Comune: Pedaso Località: zona foce - ponte SS Adriatica

#### **CORPO IDRICO A RISCHIO MONITORAGGIO OPERATIVO**



La stazione si trova a 1 m s.l.m., ad una distanza dalla sorgente di circa 60 km.

Il substrato è costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia.

La fascia perifluviale è costituita prevalentemente da formazioni arbustive piuttosto ridotte su entrambe le sponde.

La stazione è sita fra il nuovo depuratore comunale reflui urbani di Pedaso (monte) ed il depuratore di Altidona (valle).

**MACROINVERTEBRATI DIATOMEE** 

CLASSE STATO ECOLOGICO: SCARSO AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: ALTA




**MACROFITE** 

**LIMECO** 

**SOSTANZE NON PRIORITARIE** 

**STATO ECOLOGICO** 2015-2017



STATO ECOLOGICO 2018-2020



**TREND** 




**OBIETTIVO** 

Lo stato ecologico scarso è determinato dallo stato della comunità macrobentonica, e non mostra variazioni di classe rispetto al ciclo di monitoraggio precedente.

L'obiettivo di qualità ecologica previsto è la classe sufficiente; al momento non raggiunta.

#### INDICATORI BIOLOGICI

**LIMECO** 



**CLASSE CLASSE** CLASSE 2013-2015 2015-2017

I macroinvertebrati presentano stabilmente una classe di qualità scarsa, determinando lo stato ecologico complessivo.

Sia le macrofite che i parametri chimico-fisici (limeco) presentano una classe di qualità sufficiente, stabile per il limeco.

Le diatomee hanno migliorato la classe di qualità, passando da sufficiente a buona.

SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO

#### **CLASSE STATO CHIMICO: BUONO**

#### AFFIDABILITÀ CLASSIFICAZIONE: ALTA



STATO CHIMICO 2015-2017











Non sono state rilevate criticità nel monitoraggio delle sostanze chimiche prioritarie e pertanto al corpo idrico è attribuito uno stato chimico buono.

L'obiettivo di buona qualità chimica è stato raggiunto.

Legenda	
RUNNO	NON BLIONO

_
Z
_
0
S
S
Ш
~
Δ.

(Analisi pressioni 2019)	PUNTUALI	DIFFUSE	IDROMORFOLOGICHE
	1.1 SCARICHI URBANI	2.2 USO AGRICOLO 2.4 TRASPORTI	4.2 DIGHE, BARRIERE E CHIUSE 4.3 ALTERAZIONE IDROLOGICA 4.5 ALTRE ALTERAZIONI

#### **INQUINAMENTO CHIMICO**

PRESENZA PESTICIDI E METALLI

#### INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO

	2018	2019	2020
ESCHERICHIA COLI valori medi U.F.C./100 ml	55156	28015	775