

## PRIMO INTERVENTO NELLA NOTTE DEL 05/01/2022

**ORE  
1:27**

Il personale dell'Agenzia viene allertato tramite segnalazione pervenuta al numero verde ARPAM per le emergenze ambientali



**LA  
SITUAZIONE  
SUL POSTO**

Nell'incendio è stata coinvolta la porzione dello stabilimento in cui erano stoccate, in ambiente confinato, ecoballe di rifiuti costituiti da carta e plastica (stimati in circa 1000 mc). In seguito all'evento si è verificato anche il parziale crollo dell'edificio.



**PRIMI  
INTERVENTI**

- Verifica a vista della direzione di diffusione della nube originata dalla combustione (direzione prevalente da Ovest verso Est);
- Sopralluogo per l'individuazione del sito idoneo al campionamento



**ORE  
5:37**

Posizionamento delle apparecchiature, in direzione sottovento, e avvio del monitoraggio della qualità dell'aria e dei prelievi. Utilizzati 1 campionatore per la determinazione di PCDD/F e 1 campionatore per il prelievo di particolato PM10 per la determinazione di IPA e metalli



**ORE  
7:00**

ARPAM segue le operazioni di smassamento dei rifiuti; si verifica che parte di essi non è interessata dall'incendio



**ORE  
7:10**

Si effettua misura speditiva dell'Acido Cloridrico con sistema di campionamento e fiala Drager, nel corso della quale non è stata rilevata alcuna variazione di colore

**ULTERIORI  
INFORMAZIONI**

Confermata la presenza di una vasca di prima pioggia di capacità pari a 40 mc, nella quale sono confluite le acque di spegnimento, è stato richiesto al gestore di provvedere allo svuotamento della vasca stessa e allo stoccaggio del rifiuto liquido prodotto nel corso dello spegnimento dell'incendio presso le cisterne a disposizione dell'impianto, al fine di provvedere alla caratterizzazione e classificazione.

**PLANIMETRIA**

